(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (21) Anmeldenummer: 89117639.8
- 2 Anmeldetag: 25.09.89

(6) Int. CL<sup>4</sup>: C08J 5/12 , C08J 7/04 , B05D 3/06 , C09J 5/00

- Priorität: 27.09.88 CH 3574/88
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 04.04.90 Patentblatt 90/14
- Benannte Vertragsstaaten: BE DE ES FR GB IT NL SE

- Anmelder: CIBA-GEIGY AG
   Kiybeckstrasse 141
   CH-4002 Basel(CH)
- Erfinder: Godwin, Berner, Dr.
   Sommerhalde 5
   CH-4102 Binningen(CH)
   Erfinder: Ljubomir, Misev, Dr.
   Spitaistrasse 26
   CH-4228 Breitenbach(CH)
- Vertreter: Zumstein, Fritz, Dr. et al Bräuhausstrasse 4
   D-8000 München 2(DE)
- Aufbringen einer lacklerten Folie auf einen dreidimensionalen Gegenstand.
- Eine Folie wird auf einer Seite mit einem strahlenhärbaren Lack und auf der anderen Seite mit einem Klebstoff beschichtet. Der Lack wird durch Bestrahlung gehärtet, die Folie wird erwärmt und im plastischen Zustand auf einen dreidimensionalen Gegenstand aufgebracht. Der Lack kann auch in zwei Stufen gehärtet werden, Indem man ihn zuerst bestraht und dann thermisch härbet.

FP 0 361 351 A2

### Aufbringen einer lackierten Folle auf einen dreidimensionalen Gegenstand

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer lackierten Folie auf einen dreidimensionalen. Gegenstand, insbesondere den Verfahrensschrift des Aufbringens des Lackes auf die Folie.

In der EP-A 251 548 ist ein Verfahren zum Beschichten von Automobilteilen mit einer lackierten Folie beschrieben. Dabei wird die eine Seite der Folie mit einem farbigen Lack beschichtet, der thermisch ausgehärtet wird. Die andere Seite der Folie wird mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff beschichtet. Die so beidseitig beschichtete Folie wird dann erwärmt bis sie genügend weich für das Tiefziehen ist. Die heisse Folie wird dann durch Vakuum auf den Automobilteil aufgebracht, wobei der Klebstoff die Folie an das Substrat dauerhaft bindet, Gegenüber dem konventionellen Verfahren des Lackierens hat diese Methode den Vorteil, dass sie technologisch einfacher ist und eine gleichmässige Dicke der Beschichtung an allen Stellen des dreidimensionalen Substrates gewährleistet

Eine gewisse Schwierigkeit dieses Verfahren sit die hermische Häftung des Lackes auf der Folie. Bei den hierfür benötigten Temperaturen (etwa 120-150 °C) erweichen viele Folien und verlieren dabei Ihre Form. Man kann deshab nur Folien mit höherer Temperaturbeständigkeit verwerden, was aber wiederum beim späteren Schrift des Erwärmens der Folie bis zur Weichheit höhere Temperaturen berötigt.

Es wurde nunmehr gefunden, dass man das Aushärten des Lackes bei Raumtemperatur und in kurzer Zeit bewerksteiligen kann, wenn man als Lack einen strahlenhärtbaren Lack verwendet und diesen durch Bestahlen auf der Folle teilweise oder vollständig härtet.

Die Erfindung besteht daher in einem Verlannen zum Aufbringen einer lackierten Folie auf einen dreitdimensionalen Gegenstand aus festem Material, wöbei die Folie zuerst auf einer Seite mit einem Lack beschichtet wird und auf der anderen Seite mit einem Klebstoff beschichtet wird und dann die Folie erwärmt wird und im wermen zustand mit der mit Klebstoff versehenen Seite auf den Gegenstand aufgebracht wird, daurch gekennzeichnet, dass als Lack ein strahlenhärtbarer Lack verwendet wird, der nach dem Aufbringen auf die Folie durch Bestrählen tellweise oder vollständig gehäftet wird.

Das Bestrahlen kann dabei z.B. mit UV-Licht oder Elektronenstrahlen oder sichtbarem Licht geschehen. Vorzugsweise geschieht das Bestrahlen mit UV-Licht.

Als Folie verwendet man eine solche aus einem thermoplastischen Material, beispielsweise

aus Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polyurethan, Polyester, Polyamid oder Polyethylenterephthalat. Die Dicke der Folie beträgt zweckmässig mindestens 20 µm. Die Folie kann pigmentiert sein, vorzugsweise ist sie transparent. Die Folie kann Stabilisatoren enthalten, z.B. Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Verarbeitungshilfsmittel, Metalldesaktivatoren, Thiosynergisten, Phosphite oder Metallcarboxylate. Sie kann sonstige Zusätze enthalten, wie sie in Folien üblich sind, z B. Füllstoffe Gleitmittel, Antistatika oder Weichmacher. Die Folie kann oberflächenbehandelt sein, wie z.B. mittels eines Oxydationsmittels, mittels Flammenbehandlung oder mittels Coronaentladung. Dadurch wird eine bessere Haftung des Lackes und des Klebstoffes bewirkt. Die Folie kann durch Verstrecken in einer oder zwei Richtungen grientiert sein.

Der strahlenhärtbare Lack basiert auf einem Bindemittel das entweder radikalisch oder kationisch polymerfsierbar ist oder sowohl radikalisch als auch kationisch polymerfsierbar ist oder durch Säurekatalyse gehärtet werden kann. Meist besteht das Bindemittel aus einem Gemisch von strahlenhärtbaren Verbindungen, die nach demselben oder nach verschiedenen Mechanismen härtbar sind, Je nach dem Mechanismus, nach dem das Bindemitel härtbar lst, werden entsprechende Härtungskatalysatoren (= Photoinitatoren) verwendet.

Die radikalisch polymerisierbaren Bindemittel ind ethylenisch ungssättigte Verbindungen. Es handelt sich dabei um einfach oder mehrfach ungesättigte Verbindungen, wobei die mehrfach ungesättigten Verbindungen von besonderer Bedeutung sind, da sie sich zu vernetzten - und damit unlösichen - Produkten polymerisieren lassen.

Beispiele von einfach ungesättigten Verbindungen sind Acrylate oder Methacrylate von einwertigen Alkoholen, Acrylamide und ähnliche Acrylsäurederwate, wie z.B. Methyl-, Ethyl-, Butyl-, Isooctyloder Hydroxyethylacrylat, Methyl- oder Ethylmethacrylat, Acrylaintini, Acrylamid, N-Butyl-methacrylatid); sowie Vinyl- und Allylverbindungen wie z.B. Vinylacetat, Vinylstearal, N-Vinylpyrroildon, Vinylidenchlorid, Vinylsenzol oder Allylacetat. Beispiele mehrfach ungesättigter Verbindungen

sind Acrylate, Methacrylate oder Itaconate von Polyolen wie 2.8. Ethylenglykoldiacrylat,
Dethylenglykol-dimethacrylat, Triethylenglykol-diacrylat, Butandiol-1,4-diacrylat, Propandiol-1,2-diacrylat, Butandiol-1,3-diacrylat, Neopentylglykol-diacrylat, Trimethylolpropan-di(meth)acrylat, Trimethylolethan-di(meth)acrylat,
Giycarin-di- und -triacrylat, Pentaerythrit-di-, -triund letraacrylat oder -methacrylat, Dipentaerythritdirty, -penta-und -hexacrylat oder -methacrylat

oder itaconat, Sorbit-beraacrylat, Sorbithexamethacrylat, Diacrylate oder Dimethacrylate von 1,4-Cyclohexandiol. 1,4-Dimethylolcyclohexan, 2,2-Bis(4hydroxyphenyl)propan, von Polyethylenglykolen oder von Ösgostern oder Öligourethanen mit endständigen Hydroxylgruppen. Als mehrfach ungesättige Monomere Können auch Acrylamide verwendet werden wie z.B. Methylen-bisacrylamid, Hexamethylen-1,6-bisacrylamid. Diethylentriamirtis-methacrylamid. Bis(methacrylamidporpoxy)ethan oder 2-4crylamido-ethylacrylat. Beispiele für mehrfach ungesättigte Vinyl- und Allylverbindungen sind Divnylbenzol, Ethylenglykoldivinylether, Diallylphthalat, Allylmethacrylat, Diallylmaleat, Triallylisocvanurat oder Triallylibosoty

Auch polymere oder oligomere mehrfacht ungesättigie Verbindungen lassen sich unter Vernetzung photopolymerleieren wie z.B. ungesättigte Polyester und Copolyester der Maleinsäure und Fumarsäure, (Methjacrylate von Polyvinylaikohol oder Homo- oder Copolymerisate von Butadien oder isopren. Weitere verwendbare mehrfach ungesättigte Komponenten sind die Umsetzungsprodukte von Polyepoxiden mit Acryl- oder Methacryksiuren. Als Polyepoxiden mit Acryl- oder Methacryksiuren. Als Polyepoxiden beropidharz-Vorprodukte verwendet, die in verschiedenen Molekulargewichten erhältlich

Meist werden zur Photopolymerisation Gemische solcher ungesättigter Verbindungen verwendet, um die Eigenschaften der Polymerisate Iür
den gewünschten Verwendungszweck vælleren zu
können. Beispleel heirfül' sind Gemische von Diacrylaten mit Polyaster-acrylaten oder mit Polyurethanacrylaten, Gemische von Monor, Di- und Triacrylaten, Gemische von ungesättigten Polyestem der
Malainsäure mit Styrol-oder andere Gemische von
oplymer-oligomeren ungesättigten Verbindungen
mit Di-, Tri- oder Tetraacrylaten. Die Gemische können aus zwel, drei oder auch mehreren ungesättigten Komponenten bestehen.

Als Photoinitiatoren für radikalisch polymerisierbare Bindemittel kommen vor allem aromatische Carbonylverbindungen in Frage. Beispiele sind Benzoin, Benzil, Benzophenon, die Benzoinalkylether, die Ester von Phenylglyoxylsäure, a-Trichloracetophenon, a-Diethoxyacetophenon, Benzildimethylketal, 1-Benzovicyclohexanon, die a-Hydroxyacetophenone der DE-A 2 722 264, die a-Aminoacetphenone der EP-A 88 050, der EP-A 117 233 oder der EP-A 138 754, sowie die Aroylphosphinoxide der EP-A 7508 oder der EP-A 40 721. Diese Verbindungen sind sogenannte a-Spalter. Bei Bestrahlung zerfallen sie in radikalische Bruckstücke. welche die Polymerisation der ungesättigten Verbindungen auslösen. Sie werden oft auch in Kombination mit Aminen verwendet, wi z.B. Triethanolamin, N-Methyldiethanolamin, p-Dimethylaminobenzoesäureester oder Michlers Keton.

Zusammen mit den Photoinitiatoren können auch Sensibilisatoren verwendet werden, die das photohärtbare System für bestimmte Wellenlängenbereiche sensibilisieren. Beispiele hierfür sind Thioxanthon- Anthracen- und Cumarinderivate.

Ferner können zusammen mit den Photoinitiatoren thermische Inflatoren verwendet werden, wie 2.8. Benzoylperoxid, Cyclohexanonperoxid oder Methylethylketonperoxid.

Kationisch polymerisierbare Bindemittel sind bestimmte ethylenisch ungesättigle Verbindungen, wie z.B. Isobutylen, Styrol, N-Vinyloymolidon, Isopen, Butadien, Alkyl-vinylether oder Vinylester, oder heterocyclische Verbindungen, insbesondere 3- und 4-giliedrige Heterocyclen, wie z.B. Alkylenoxide, Epichichydriń, Glydylether, Glycidylester, Epoxidharze, Oxetane, Dioxolane, Trioxan, Lactone, Thirane, Thistane oder Azeldiáne.

Von besonderer Bedeutung als kationisch polymerisierbare Bindemittel sind die Epoxidharze, insbesondere die Di- und Polyepoxide und Epoxidharzpräpolymeren der zur Herstellung vernetzter Epoxiharze verwendeten Art. Die Di- und Polyepoxide können aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Verbindungen sein. Beispiele für solche Verbindungen sind die Glycidylether und β-Methylglycidylether aliphatischer oder cycloaliphatischer Diole oder Polyole, zum Beispiel solche des Ethylenglykols, Propan-1,2-diols, Propan-1,3-diols, Butan-1,4-diols, Diethylenglykols, Polyethylenglykols, Polypropylenglykols, Glycerins, Trimethylolpropans oder 1,4-Dimethylolcyclohexans oder des 2.2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propans und N.N-Bis-(2-hydroxyethyl)-anilins; die Glycidylether von Di-und Polyphenolen, beispielsweise Resorcin, 4 4 -Dihydroxydiphenylmethan. Dihydroxydiphenyl-2,2-propan, Novolake <und 1,1,2,2-Tetrakis-(4-hydroxyphenyl)-ethan. Weitere Beispiele sind N-Glycidylverbindungen, z.B. die Diglycidylverbindungen des Ethylenharnstoffs, 1.3-Propylenharnstoffs oder 5-Dimethylhydantoins oder 4.4 - Methylen-5.5 -tetramethyldihydantoins, oder solche wie Triglycidylisocyanurat.

Weitere Glycldylverbindungen mit technischer Bedeutung sind die Glycidylester von Carbonsäturen, insbesondere Di- und Polycarbonsäturen. Belspiele dafür sind die Glycidylester der Bernstelnsäture, Adipinsäture, Azelainsäture, Sebacinsäture, Phthalsäture, Tera- und Hexahydrophthalsäture, Isophthalsäture oder Trimellithsäture, oder von dimersisierten Fettsäturen.

Beisplele für von Glycidyherbindungen verschiedene Polyepoxide sind die Diepoxide des Vrnylcyclohaxens und Dicyclopentadiens, 3-(3 4-Epoxicyclohaxyl)-8,9-epoxy-2,4-dioxaspiro[5.5]-undecan, der 3,4-Epoxicyclohaxylimethylester der 3,4-Epoxicyclohaxyarakonsäure, Butadriendiepoxid

Als Photonitiatoren für kationische härtbare bindemittel kommen vor allem aromatische Suffonium- und lodoniumsalze in Frage, wie sie in den US-A 4 053 401, US 4 069 054 oder US-A 4 394 403 beschrieben sind. Weitere initiatoren sind die Aren-cyclopentadienyl-eisen(II)-salze, wie sie in der EP-A 9 4915 beschrieben sind.

Auch diese kationischen Photoinitiatoren Können in Kombination mit einem Sensibilisator verwendet werden, wie dies in der EP-A 152 377 beschrieben ist. Durch Kombination mit Oxidationsmitteln, speziell mit peroxidischen Verbindungen, können die vohnin genannten Eisen-II-salze sowohl zur kationischen als auch zur radikalischen Photo-härtung verwendet werden, wie dies in der EP-A 126 712 beschrieben ist.

Mit Hille der genannten Eisen-II-komplexsalze können auch Zweikomponenten-Polyurethane stahlengehäret werden, wie dies in der EP-A 250 364 beschrieben ist. Die Polyurethane werden gebildet aus einem Polyol und einem Polyisocyanat. Als Polyol werden vorzugweise hydroxylgruppenhaltige Acryl- oder Epoxidharze verwendet. Als Polyisocyanat können auch blockierte Polyisocyanate verwendet werden.

Durch Säurekatalyse härtbare Bindernittel können strahlungsgehärtet werden, wenn als Initiator eine Verbindung verwendet wird, die bei Bestrahlung eine Säure generiert. Solche sauer härtbare Bindemittel sind zum Beispiel bestimmte Alkydharze. Acrylharze, Polyesterharze, Melaminharze, Harnstoffharze. Phenolharze und deren Gemische, insbesondere die Gemische von Alkyd-, Acryl- und Polyesterharzen mit Melaminharzen. Insbesondere sind es veretherte Melaminharze, die für säurehärtbare Lacke verwendet werden. Die Polymerisation erfolgt bei diesen Harzen nicht durch Additionspolymerisation sondern durch Polykondensation. Als Photoinitiatoren für solche Systeme werden Verbindungen verwendet, die bei Bestrahlung eine Säure generieren. Beispiele hierfür sind Benzoinsulfonate, wie sie in der EP-A 84 515 oder EP-A 89 922 beschrieben sind, oder Oximsulfonate, wie sie in der EP-A 139 609 beschrieben sind.

Von besonderem Interesse als Bindemittlel sind Hybrid-Systeme. Dies sind Gemische von rädikalisch oder kationisch härtbaren und säurokatalysiert härtbaren Verbindungen, welche sowohl einen atei katischen oder kationischen Photoinitätor als auch einen säuregenerierenden Photoinitätor enthatten. Bei Bestrahlung solcher Hybrid-Systeme erfolgt zunächst nur die Polymerisation der radikalisch oder kationisch härtbaren Komponente sowie die Freisetzung der Säure aus dem Säurekatalysator. Beim anschliessenden Em#rmen des Systems erfolgt die Polykondensation der sauer härtbaren Kompo-

nente. Ein Beispiel hierfür sind Gemische von hydroxylgruppenhaltigen Acrylaten und Melaminharzen. In der ersten (radikaischen) Härtungsstufe entstehen lineare Polyacrylate, die in der zweiten (thermischen) Härtungsstufe durch das Melaminharz vernetzt werden.

Alle diese Arten von photohärtbaren Bindemitteln werden entweder mit einem Pigment gemischt oder man verwendet sie unpigmentiert als Klarlakke. Als Pigmente kommen alle üblichen anorganischen, organischen oder metallischen Pigmente in Frage.

Den Lacken können Lichtschutzmittel zugesetzt werden, wie z.B. UV-Absorber aus der Klasse der Benztriazole, Benzophenone oder Oxalamitide. insbesondere aber sterisch gehindere Amine (HALS), wie z.B. Derivate von 2.2.6.6-Tetramethylioperidin. Weitere Zusätze, die der Lack enthalten kann, sind Antioxidantien, Verlaufhilfsmittel, Haftvermitter oder Thixotropiemittel. Zum Auftrag kann der Lack mit Lösungsmitteln verdünnt werden, bevorzugt verwendet man jedoch einen fösungsmittelrien Lack.

Der Lack wird auf die Oberseite der Folie in dünner Schicht aufgetragen. Hierzu können die für Lacke liblichen Auftragsverfahren verwendet werden wie z.B. Streichen, Rakeln, Giessen, Extrudieren, Walzen oder Spritzen. Pulverlacke können elektrostatisch aufgebracht werden. Falls ein Lösungsmittel verwendet wurde, so lässt man dieses anschliessend an das Auftragen des Lackes weitgehend verdunsten. Dieses Antrocknen kann durch gelindes Erwärmen (z.B. durch Infrarotstrahlung) beschleunigt werden. Dann erfolgt die Bestrahlung des Lackes durch energiereiche Strahlungsquellen. Abs solche kommen vor allem UV-Strahler in Frage, wie z.B. Quecksilberniederdruck-, -mitteldruckoder -hochdrucklampen, Xenonlampen, Argoniampen, Metallhalogenidlampen. Das Licht dieser Lampen ist reich an kurzwelligem Licht mit einer Wellenlänge von 200-600 nm. Auch Laserstrahlen sind geeignet und ebenso Elektronenstrahlen.

Der Lack kann auch zweischlichtig appliziert werden. Beispielewies kann zuerst ein pigmentörert Lack aufgetragen werden und darüber ein Klarlack, der ein Lichtschutzmittel enthält. Die Strahlenhärtung der zwei Lackschichten kann einzeln oder gemeinsam erfolgen.

Bei der Strahlenhärtung ist keine vollständige Aushärtung (Vernetzung) des Lackse erforderlich. Der Lack muss nur so weit gehärtet werden, dass er eine wischleste Oberfläche hat. Bei dem später erfolgenden Erwärmen der Folie kann dann eine weitere Härtung erfolgen.

In einer speziellen Ausbildung des Verfahrens wird der Lack nach dem Auftragen auf die Folie durch Bestrahlung in einen thermoplastischen Zustand Übergeführt (Vorhärtung) und während oder nach dem Aufbringen der Folie auf den Gegen-

stand thermisch vernetzt (Nachhärtung). Die thermische Vernetzung erfolgt dabel vorzugsweise durch Erwärmen auf 100-160 °C.

Die Unterselte der Folie wird mit einem Klebstoff beschichtet. Das kann vor oder nach dem Auftrag des Lackos geschehen. Der Klebstoff kann z.B. ein Schmelzkleber sein, der bei Normaltemperatur fest ist. Er kann aus Lösung oder aus der Schmelze auf die Folie aufgebracht werden und wird auf der Folie getrocknet oder erkalten gelassen.

Der Klebstoff kann auch ein Kontaktkleber sein, der bei Raumtemperatur weich und klebend ist. In diesem Fall wird nach dem Aufbringen des Klebstoffes (aus Lösung oder in Schmelze) eine antladhesive Schutzfolie aufgebracht, die vor dem Aufbringen der Folie auf den dreidlimensionialen Gegenstand abgezogen wird.

Es können auch Vorprodukte (Monomere, Oligomere) aufgebracht werden, aus denen durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Elektronenstrahlen ein (polymerer) Klebstoff gebildet wird. Der Klebstoff kann daher auch ein strahlenhärtbares oder strahlengsktivierbrase Material sein.

Die auf der Obersette lackierte und auf der 25 Unterseite mit Klebstoff beschichtete Folie wird vor dem Aufbringen auf den dreidimensionalen Gegenstand durch Erwärmen plastifiziert. Durch das Erwärmen kann auch der Klebstoff aktiviert werden und kann auch die Härtung des Lackes vervollstänigt werden.

Die plastifizierte Folie wird auf den dreidimensionalen Gegenstand aufgebracht. Zur Erzielung einer festen Hätung kann die Folie durch Väkuum engesaugt werden, wie es im EP-A 251 546 ex schrieben ist, oder sie wird durch Druck auf den Gegenstand gepresst, beispielsweise mit einer entsprechend geformten Presse. Die klebstoffbeschichtete Seite der Folie kann auch durch Einwikung von Elektronenstrahlen mit dem Substrat verleibet werden.

Der zu überziehende Gegenstand kann aus beliebigem testem Material sein, Insbesondere aus Metail, Kunststoff, Holz, Glas oder koramischem Material. Beispiele hierfür sind Karosserieteile von Fahrzeugen oder Verkleidungen von Haushaltsgeräten aus Metall oder Kunststoff oder Möbel bzw. Toile von Möbeln aus Holz.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Verfahren im Detail ausgeführt werden kann. Darin bedeuten Teile Gewichtsteile und Prozente Gewichtsprozente, soweit nicht anders angegeben.

## Beispiel 1

Ein photohärtbarer Lack wird hergestellt durch Mischen von:

- 55 Teilen eines Urethanacrylates (Ebecryl®284, UCB)
- 14 Teilen Hexandioldiacrylat
- 14 Teilen Trimethylolpropantriacrylat
- 12 Teilen Polyethylengicoldiacrylat (Sartomer®344, ARCO)
- 4 Teilen eines radikalischen Photoinitlators (Irgacure@184, Ciba-Geigy)

Der Lack wird in einem kontinuierlichen Prozess auf eine 200 um dicke Folie aus thermoplastischem Polyester gegossen und bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 10 m/min unter zwei quer zur Bahn angeordneten 80 W/cm Quecksilbermitteldrucklampen zu einem 30 um dicken Film gehärtet. Die so lacklerte Folie wird mit Hillië von Umlenkrollen gewendet, so dass in einem nächsten Schritt ebenfalls durch Giessen ein Schmelzkleber auf die nicht lacklerte Seite der Folie heits aufgetragen werden kann. Nach Erkalten des Schmelzklebers wird die nunmehr beidseitig klebfreie Folie auf eine Rolle gewickelt und bis zu ihrer Weiterverwendung gelägert.

Die so behandelte Folie wird zum Beschichten eines metallischen Autokarosserieteils eingesetzt. Dabei wird zunächst ein ausreichend grosser Ausschnitt der Folie in einem Rahmen eingespannt und so über eine evakuierbare Kammer gelegt, dass die klebstoffbehandelte Seite der Folie und die zu beschichtende Seite des Autokarosserieteils. der sich in der Kammer befindet, sich gegenüberliegen. Anschliessend wird die Folie durch Heisslufterhitzen auf ca. 130° C plastifiziert, wobei auch der Klebstoff aktiviert, d.h. aufgeschmolzen wird. Die heisse Folie wird durch Absaugen der in der Kammer befindlichen Luft tiefgezogen und auf den Karosserieteil aufgebracht. Nach dem Abkühlen des Klebstoffes entsteht ein fester und dauerhafter Verbund aus lackierter Folie und Autokarosserieteil.

## Beispiel 2

Ein Hybridsystem wird hergestellt durch Mischen von:

- 45 40 Teilen eines aliphatischen Urethanacrylates (Actilan® AJ 20, SNPE)
  - 40 Teilen 2-Hydroxyethylacrylat
  - 20 Teilen eines alkylierten Melaminharzes (Cymel@303, American Cyanamid)
  - 1 Teil eines Silikondiacrylates (Ebecryl@350, UCB)
    2 Teilen eines radikalischen Photoinitiators
  - (Irgacure@184, Ciba-Geigy)

    2 Tellen eines photodeblockierbaren Säurekatalysators (Benzointosylat)
  - Der Lack wird in einem kontinuierlichen Prozess auf eine 200 um dicke Folie aus Polyvinylchiorid gegossen und bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 7 m/min unter zwei quer zur Bahn

55

angeordneten 80 W/cm Queck şilbermitteldrucklampen zu einem 30 µm dicken thermoplastischen Film polymerisent. Die so lackierte Folie wird mit Hilfe von Umlenkrollen gewendet, so dass in einem nächsten Schnitt ebenfalls durch Glessen ein Schmelzkleber aufgelragen werden kann. Nach Erkalten des Schmelzklebers wird die nunmehr beidseitig klebfreis Folie auf eine Rolle gewickelt und bis zu ihrer Weiterverwendung gelagert.

Die so behandelte Folie wird zum Beschichten eines metallischen Autokarosserieteils eingesetzt. Dabei wird zunächst ein ausreichend grosser Ausschnitt der Folie in einem Rahmen eingespannt und so über eine evakuierbare Kammer gelegt, dass die klebstoffbehandelte Seite der Folie und die zu beschichtende Seite des Autokarosserleteils, der sich in der Kammer befindet, sich gegenüberliegen. Anschliessend wird die Folie durch Heisslufterhitzen auf ca. 150°C plastifiziert, wobei der Klebstoff aktiviert, d.h. aufgeschmolzen wird. Die heisse Folie wird durch Absaugen der in der Kammer befindlichen Luft tiefgezogen und auf den Karosserieteil aufgebracht. Anschliessend wird der folienbeschichtete Karosserieteil mit ca. 150°C heisser Luft während 10 Minuten weitererhitzt, wobei . 25 durch die Wirkung des während der UV-Bestrahlung freigesetzten Säurekatalysators eine räumliche Vernetzung und somit vollständige Aushärtung des Lackfilmes stattfindet. Nach dem Abkühlen des Klebstoffes entsteht ein fester und dauerhafter Verbund aus lackierter Folie und Autokarosserieteil. Ein während 10 Minuten bei 150°C gehärteter Lack wies eine Pendelhärte nach Koenig von 130 Sekunden auf (gemessen auf Glas).

#### Ansprüche

- 1. Verfahren zum Aufbringen einer lackierten Folie auf einen dreidimensionalen Gegenstand aus festem Material, wobei die Folie zuerst auf einer Seite mit einem Lack beschichtet wird und auf der anderen Seite mit einem Klebstoff beschichtet wird und dann die Folie erwärmt wird und im warmen Zustand mit der mit Klebstoff versehenen Seite auf den Gegenstand aufgebracht wird, dadurch gekonnzeichnet, dass als Lack ein strahlenhäftbarer Lack verwendet wird, der nach dem Aufbringen auf die Folie durch Bestrahlen teilweise oder vollständig oebärtet wird.
- Verlahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bestrahlen mit UV-Licht oder Elektronenstrahlen oder sichtbarem Licht geschieht
- Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichn t, dass das Bestrahlen mit UV-Licht geschieht.
  - 4. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Lack auf einem radikalisch polymensierbaren Bindemittel basiert.

- Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack auf einem kationisch polymerisierbaren Bindemittel basiert.
- Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack auf einem säurehärtbaren Bindemittel basiert.
- Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack in zwei Schichten appliziert wird.
  - Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack mindestens einen Photoinitiator enthält.
- Verlahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack ein Lichtschutzmittel enthält
- 10. Verlahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lack nach dem Auftragen auf die Folie durch Bestrahlung in einen thermoplastischen Zustand übergeführt wird und während oder nach dem Aufbringen der Folie auf den Geoenstand thermisch vernetzt wird.
- Verfahren gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die thermische Vernetzung bei 100-160 C geschieht.
  - Verlahren gemäss Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass der dreidimensionale Gegenstand aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas oder keramischem Material ist.
  - 13. Verfahren gemäss Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenstand ein Teil einer Fahrzeugkarosserie ist und aus Metall oder Kunststoff besteht.
- 14. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebstoff ein strahlenhärtbares oder strahlenaktivierbares Material ist.